

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Chassis n°	KMHCU41UGFU034346	Plaque d'immatriculation	90275A7	Type de moteur (carburant)	Diesel
Marque	HYUNDAI	Odomètre	92097	Type de carrosserie	Break
Modèle	ACCENT (04/1999)	Couleur extérieure	Noir	Couleur intérieure	Beige Foncé
Série	Accent 1.5 CDRI Confort	ETG Code	0073405	Catégorie de peinture	
Année	1999	Puissance dyn	82 / 60	Cylindrée du moteur	1493
Portières	4	Sièges	5	Commande	Traction avant
Rapport	5	Transmission	Boîte automatique	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'immatriculation	
Pays de fabrication		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	25/02/2019
Turbo / Suralimenté :		Expiration C. Technique	25/02/2019	Entretien	92097
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	SCAL AVIS
Lieu d'inspection	SCAL AVIS/LOCAFINANCE	Date d'arrivée	25/02/2019 18:06:56	Adresse	
		Adresse	AIN SEBAA, CASABLANCA	Date d'enregistrement	14/03/2016
				Ville	
Ville		Date de fabrication	01/04/1999	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	4744 - 3460528	N° tél.	
N° tél.		Date de cession		Date d'envoi du CR	
MVI	0	Date d'inspection	25/02/2019 18:06:56	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Numéro de contrat	0
Customer Name	AVIS	Place of Storage	SCAL AVIS/LOCAFINANCE		

ACCESSOIRES

ABS	Jante Alu	Radio CD	Air conditionné	Transmission automatique
Fermeture centralisée	Peinture metal	Volant multifonctions	Aide au stationnement	Téléphone
Direction assistée	Leve glace electrique			

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	4 mm	Pirelli	14	175/70	Été
Arrière Gauche	5 mm	Pirelli	14	175/70	Été
Avant Droite	7 mm	Dunlop	14	175/70	Été
Avant Gauche	7 mm	Dunlop	14	175/70	Été
Rechange	6 mm	Nexen	14	185/60	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Etat des pièces	Sévérité	Commentaires
1	Allume-Cigare - Avant(Gauche)	Manquant	Manquant	
2	Pare-Choc - Avant(Droite)	Rayure légère	Plus de 12 pouces (30,5 cm)	
3	Capot - Avant	Tâche	3 cm - 4 cm	
4	Aile (Droite)	Rayure légère	15 cm - 20 cm	
5	Rétroviseur Latéral - Avant Droite(Droite)	Rayure légère	1 cm - 2 cm	
6	Porte - Arrière Droite(Droite)	Rayure légère	3 cm - 4 cm	
7	Bas De Caisse - Arrière Droite	Enfoncement	8 cm - 10 cm	
8	Pare-Choc - Arrière(Droite)	Rayure légère	Plus de 12 pouces (30,5 cm)	
9	Aile - Arrière Gauche	Rayure légère	4 cm - 6 cm	
10	Porte - Arrière Gauche	Enfoncement, sans dommage peinture	2 cm - 3 cm	
11	Porte - Avant Gauche	Rayure légère	2 cm - 3 cm	

Commentaires

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS Présent ☒ Manquant ☐

Carnet D'Entretien	☒	Certificat D'Immatriculation	☐
Certificat de Conformité (COC)	☐	Clé D'Origine	☒
Clé de Rechange	☐		

									
Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
									
Standard		Standard		Standard		Ref 1 ;		Ref 2 ;	
									
Ref 2 ;		Ref 2 ;		Ref 3 ;		Ref 3 ;		Ref 4 ;	
									
Ref 4 ;		Ref 4 ;		Ref 5 ;		Ref 5 ;		Ref 6 ;	
									
Ref 6 ;		Ref 7 ;		Ref 7 ;		Ref 8 ;		Ref 8 ;	
									
Ref 8 ;		Ref 8 ;		Ref 9 ;		Ref 9 ;		Ref 10 ;	
									
Ref 10 ;		Ref 11 ;		Ref 11 ;					